



CONTROL DE PERIMETROS

Pick-up Mitsubishi



Recibido	Razón	Motor	Velocidad (Kph)	Kilometraje (Km.)	Dirección
03/07/2012 07:44:20	Inactivo / Entrando A Taller	Encendido	8	1065	(1) GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5222,14.5722)
03/07/2012 07:44:44	Inactivo / Saliendo De Taller	Encendido	7	1065	(2) GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5222,14.5722)
03/07/2012 07:45:20	Inactivo / Entrando A Taller	Encendido	4	1065	(3) GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5222,14.5722)
03/07/2012 07:45:36	Inactivo / Saliendo De Taller	Encendido	5	1065	(4) GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5222,14.5722)
03/07/2012 14:42:01	Inactivo / Entrando A Gasolinera YAYA	Encendido	31	1091	(5) GUATEMALA, RDGUA02 (GASOLINERA YAYA) (-90.5724,14.5722)
03/07/2012 15:10:06	Inactivo / Saliendo De Gasolinera YAYA	Encendido	5	1091	(6) GUATEMALA, RDGUA02 (GASOLINERA YAYA) (-90.5722,14.5722)
03/07/2012 15:11:50	Inactivo / Entrando A Taller	Encendido	11	1092	(7) GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5222,14.5722)
03/07/2012 15:12:23	Inactivo / Saliendo De Taller	Encendido	2	1092	(8) GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5222,14.5722)
03/07/2012 15:17:40	Inactivo / Entrando A Taller	Encendido	5	1093	(9) GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5222,14.5722)
03/07/2012 15:19:43	Inactivo / Saliendo De Taller	Encendido	5	1093	(10) GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5222,14.5722)

Registro de entrada y salida



VIOLACIONES

Grupo de Vehículos


Rango de Fechas:

De: 02/07/2012 07:00:00

Hasta: 06/07/2012 20:00:00

Guardar Exportar Imprimir

Rango de tiempo para saber cuántas violaciones hizo



Vehículo	Frenado Estridente	Accidente	Violación De Velocidad	Kilometraje (Km.)	Tiempo De Trabajo	Calificación Negativa	Kilometraje Actual (Km.)
CAMION MITSUBISHI	-	-	16 (16.2)	259	14h 27m	62	1152
HYUNDAI ATOS	-	-	44 (7.8)	345	16h 23m	128	546
JOHN DEER PATROL	-	-	-	9	6h 26m	0	128
KIA CAMION	-	-	31 (15.6)	485	31h 33m	64	64454
MOTOCICLETA SUZUKI	5 (104.4)	-	-	522	23h 37m	10	695
PICK-UP GW MOTOR	-	-	10 (15.1)	151	7h 47m	66	96577
PICK-UP MITSUBISHI	-	-	5 (65.2)	326	18h 59m	15	1353
PICK-UP MITSUBISHI L-200	-	-	4 (71)	284	15h 14m	14	231559
PICK-UP TOYOTA	-	-	7 (30.9)	216	13h 5m	32	641
PICKUP TOYOTA HILUX	-	-	100 (6.8)	684	40h 42m	146	2285
RODO	4 (18.5)	-	-	74	15h 31m	54	80
Total	9 (372.8)	-	217 (15.5)	3355	203h 43m		

Leyenda:

- Numeros en parentesis: Km. por violaciones
- Calificación: Violaciones x 1000 - por Km.
 - Sobre 20
 - Sobre 50
 - Sobre 100


Velocidad Máxima 60km/h

Control de Odómetro



HISTORIAL DE VEHICULO 02/07/2012

Camion Kia



Recibido	Razón	Motor	Velocidad (Kph)	Kilometraje (Km.)	Dirección
02/07/2012 06:45:20	Inactivo / Puerta Cerrada	Apagado	0	63960	GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5711,14.5182)
02/07/2012 06:50:08	Inactivo / Puerta Abierta	Apagado	0	63960	GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5711,14.5183)
02/07/2012 06:50:45	Inactivo / Puerta Cerrada	Apagado	0	63960	GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5711,14.5183)
02/07/2012 06:51:36	Inactivo / Motor Encendido	Encendido	0	63960	GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5711,14.5183)
02/07/2012 06:51:37	Inactivo / Rastreamiento	Encendido	0	63960	GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5711,14.5183)
02/07/2012 06:52:30	Ping				GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5711,14.5182)
02/07/2012 06:53:11	Inactivo / Rastreamiento	Encendido	0	63960	GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5711,14.5182)
02/07/2012 06:53:51	Inactivo / Rastreamiento	Encendido	1	63960	GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5709,14.5182)
02/07/2012 06:54:31	Inactivo / Rastreamiento	Encendido	1	63960	GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5708,14.5181)
02/07/2012 06:55:11	Inactivo / Rastreamiento	Encendido	0	63960	GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5708,14.5181)
02/07/2012 06:55:51	Inactivo / Rastreamiento	Encendido	0	63960	GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5708,14.5179)
02/07/2012 06:56:16	Inactivo / Entrando A Taller	Encendido	0	63960	GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5708,14.5179)
02/07/2012 06:56:22	Inactivo / Saliendo De Taller	Encendido	0	63960	GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5708,14.5179)
02/07/2012 06:56:24	Inactivo / Entrando A Taller	Encendido	1	63960	GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5708,14.5179)
02/07/2012 06:56:31	Inactivo / Rastreamiento	Encendido	2	63960	GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5708,14.5179)
02/07/2012 06:56:33	Inactivo / Saliendo De Taller	Encendido	2	63960	GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5708,14.5178)
02/07/2012 06:56:34	Inactivo / Entrando A Taller	Encendido	2	63960	GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5708,14.5177)
02/07/2012 06:56:40	Inactivo / Saliendo De Taller	Encendido	7	63960	GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.571,14.5175)
02/07/2012 06:57:10	Inactivo / Rastreamiento	Encendido	10	63961	GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5718,14.5177)
02/07/2012 06:57:50	Inactivo / Rastreamiento	Encendido	16	63961	GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5726,14.5188)
02/07/2012 06:58:30	Inactivo / Rastreamiento	Encendido	27	63961	GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5738,14.5206)
02/07/2012 06:59:10	Inactivo / Rastreamiento	Encendido	2	63961	GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5738,14.5214)
02/07/2012 06:59:50	Inactivo / Rastreamiento	Encendido	6	63961	GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5747,14.5216)

Todas las actividades del vehículo

PBX: (502) 2368-3366 FAX: (502) 2368-0699
4. Avenida 19-90, zona 14 Guatemala, Guatemala.
www.strongtrack.com



HISTORIAL HORAS DE TRABAJO

Pick-up Toyota

Iniciar	Finalizar	Conductor	Kilometraje (Km.)	Tiempo De Trabajo
02/07/2012 07:00:29 (1) GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5708,14.5176)	02/07/2012 07:21:00 VILLA NUEVA, RDGUA02 (-90.5878,14.5255)		5	00:21
02/07/2012 07:29:23 (2) VILLA NUEVA, RDGUA02 (-90.5879,14.5256)	02/07/2012 07:32:24 GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5818,14.5251)		1	00:03
02/07/2012 07:58:33 (3) GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5816,14.5256)	02/07/2012 08:14:29 GUATEMALA, CA09S (-90.6064,14.5214)		6	00:16
02/07/2012 09:00:41 (4) GUATEMALA, CA09S (-90.6064,14.5214)	02/07/2012 09:15:51 GUATEMALA, 14 Avenida (-90.6170,14.5478)		8	00:15
02/07/2012 09:35:11 (5) GUATEMALA, 14 Avenida (-90.6169,14.5480)	02/07/2012 09:47:16 GUATEMALA, 6a. Avenida (-90.5969,14.5510)		4	00:12
02/07/2012 10:01:32 (6) GUATEMALA, 6a. Avenida (-90.5969,14.5509)	02/07/2012 10:20:09 VILLA NUEVA, RDGUA02 (-90.5886,14.5254)		4	00:19
02/07/2012 10:25:36 (7) VILLA NUEVA, RDGUA02 (-90.5885,14.5255)	02/07/2012 10:33:46 GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5709,14.5175)		3	00:08
02/07/2012 11:04:42 (8) GUATEMALA, RDGUA02 (TALLER MUNI VILLANUEVA) (-90.5709,14.5175)	02/07/2012 11:11:07 GUATEMALA, RDGUA16 (-90.5617,14.5148)		2	00:06
02/07/2012 11:21:54 (9) GUATEMALA, RDGUA16 (-90.5617,14.5148)	02/07/2012 11:23:35 GUATEMALA, RDGUA16 (-90.5626,14.5124)		1	00:02
02/07/2012 11:26:28 (10) GUATEMALA, RDGUA16 (-90.5626,14.5124)	02/07/2012 11:30:42 GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5726,14.5141)		1	00:04
02/07/2012 11:39:28 (11) GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5726,14.5140)	02/07/2012 11:46:42 GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5825,14.5179)		2	00:07
02/07/2012 11:48:47 (12) GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5824,14.5178)	02/07/2012 11:53:54 GUATEMALA, RDGUA21A (-90.5814,14.5114)		1	00:05
02/07/2012 12:03:04 (13) GUATEMALA, RDGUA21A (-90.5813,14.5113)	02/07/2012 12:11:17 VILLA NUEVA, RDGUA02 (-90.5862,14.5246)		2	00:08
02/07/2012 12:14:40 (14) VILLA NUEVA, RDGUA02 (-90.5863,14.5246)	02/07/2012 12:16:20 VILLA NUEVA, RDGUA02 (-90.5879,14.5266)		1	00:02
02/07/2012 12:40:08 (15) VILLA NUEVA, RDGUA02 (-90.5877,14.5266)	02/07/2012 12:42:10 GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5828,14.5246)		1	00:02
02/07/2012 12:46:19 (16) GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5825,14.5245)	02/07/2012 12:47:07 GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5816,14.5257)		0	00:01
02/07/2012 13:26:34 (17) GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5816,14.5257)	02/07/2012 13:35:36 GUATEMALA, RDGUA21A (-90.5823,14.5114)		3	00:09
02/07/2012 14:00:24 (18) GUATEMALA, RDGUA21A (-90.5824,14.5113)	02/07/2012 14:01:19 GUATEMALA, RDGUA21A (-90.5821,14.5119)		0	00:01
02/07/2012 14:10:11 (19) GUATEMALA, RDGUA21A (-90.5820,14.5119)	02/07/2012 14:15:45 GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5819,14.5155)		1	00:06
02/07/2012 14:22:11 (20) GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5819,14.5155)	02/07/2012 14:29:42 GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5817,14.5253)		2	00:08
02/07/2012 15:19:10 (21) GUATEMALA, RDGUA02 (-90.5816,14.5257)	02/07/2012 15:25:14 VILLA NUEVA, RDGUA02 (-90.5879,14.5256)		1	00:06
02/07/2012 18:09:54 (22) VILLA NUEVA, RDGUA02 (-90.5879,14.5256)	02/07/2012 18:14:03 VILLA NUEVA, RDGUA02 (-90.5874,14.5264)		0	00:04

Tiempo de trabajo en un rango




RESUMEN DE TRABAJO CON GRAFICA

Grupo de Vehículos

Rango de Fechas:

De

Hasta



Vehículo	Kilometraje (Km.)	Tiempo De Trabajo	Kilometraje Actual (Km.)
CAMION MITSUBISHI	259	14h 54m	1153
HYUNDAI ATOS	345	17h 54m	546
JOHN DEER PATROL	9	6h 26m	128
KIA CAMION	482	31h 20m	64454
MOTOCICLETA SUZUKI	523	24h 3m	695
PICK-UP GW MOTOR	151	7h 49m	96577
PICK-UP MITSUBISHI	326	19h 4m	1353
PICK-UP MITSUBISHI L-200	284	15h 40m	231559
PICK-UP TOYOTA	216	13h 38m	641
PICKUP TOYOTA HILUX	682	40h 42m	2285
RODO	76	15h 31m	80
Total	3353	207h 1m	

Control total
del trabajo del
vehículo